

令和3年度 小菅村通学路合同点検に基づく安全対策箇所一覧

【小菅小学校】

NO	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	点検に基づく対策計画	事業主体	対策時期
1	県道大菩薩峠線	村道岩花・中河原線入口 (きぼうの館入口付近)	道路上の樹木(枯木)の落下する可能性がある	樹木の伐採及び除去	山梨県	令和3年度 対応済
2	国道139号線	池之尻地内	降雨時の水たまりを回避する際に車道を歩行する可能性がある	対策内容検討中	山梨県	令和4年度以降
3	国道139号線	村道大久保・井狩線の交差点 (道の駅こすげ入口付近)	国道から村道に入る際に国道を横断する必要があるが横断歩道がないため危険である	横断歩道の新設	警察	令和4年度以降
4	村道田元・大久保線	路線内	①通学路に対し倒木(なら)の恐れがある ②路面の凹凸により児童が転倒する可能性がある	①樹木の伐採及び除去 ②路面の確認及び改修	①小菅村 ②小菅村	①令和3年度 対応済 ②令和4年度
5	国道139号線	山沢橋上横断歩道 外	横断歩道及びダイヤ(横断歩道又は自転車横断帯あり)が薄くなっているため運転者が気づきにくくなっている	ライン(横断歩道・ダイヤ)の引き直し	警察	令和4年度
6	国道139号線	田元地内	幅員の狭い一車線道路のため車両がすれ違う際に歩道にはみ出す可能性が高く危険である	①グリーンベルトの設置 ②通学路及び注意喚起を目的とした看板等設置	①山梨県 ②小菅村	①令和3年度 対応済 ②令和4年度